
C8
Q2
C12
R21
Q3
R20
C13
C11
C10
C9
D3
R18
Q4
C2
P4
C15
R19
R11
D2
R14
R16
R5
R6
R9
D1
C17
R8
R23
C16
P50
Q1
C14
R13
3
2
1
R1
R7
R4
R10
POS
NEG
R3
R2
R12
D7
+24
C4
-5
C7
C3
C5
C6
IC1
R15
P1
P2
P3
R22